


ODMIANA 11.050 / 051 / 052 / 053

1



Pozycja		1	2	3	Numer kompletu naprawczego	
Nazwa części zamiennej		Pierścień uszczelniający typu „O”	Tłok kompletny	Uszczelka tłoczyska	Siłownika z 1-stronnym tłoczyskiem	Siłownika z 2-stronnym tłoczyskiem
Średnica D siłownika	D32	19.0001.0075	13.050E.14	13.050F.05	13.050E.KNKAŠT	13.051E.KNKAŠT
	D40	19.0001.0076	13.050F.14		13.050F.KNKAŠT	13.051F.KNKAŠT
	D50	19.0001.0077	13.050G.14	13.050H.05	13.050G.KNKAŠT	13.051G.KNKAŠT
	D63	19.0001.0074	13.050H.14		13.050H.KNKAŠT	13.051H.KNKAŠT
	D80	19.0001.0078	13.050J.14	13.050J.05	13.050J.KNKAŠT	13.051J.KNKAŠT
	D100	19.0001.0079	13.050K.14	13.050K.05	13.050K.KNKAŠT	13.051K.KNKAŠT
Ilość sztuk w siłowniku						
z 1-stronnym tłoczyskiem		2	1	1	1	-
z 2-stronnym tłoczyskiem		2	1	2	-	1

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę części zamiennej lub kompletu naprawczego, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.

Uszczelka tłoczyska do siłownika SKP nr 13.050F.05 1 szt.