


ODMIANA 11.001 / 002 / 003



Pozycja		1	2	3	4	5	6	7	Numer kompletu naprawczego		
Nazwa części zamiennej		Pierścień uszczelniający dławika amortyzacji	Pierścień prowadzący	Uszczelka tłoka	Pierścień uszczelniający	Uszczelka amortyzacji	Uszczelka tłoczyiska	Uszczelka przekładki*	Siłownika z 1-stronnym tłoczyiskiem	Siłownika z 2-stronnym tłoczyiskiem	Siłownika typu TANDEM
Średnica D siłownika	D32	19.0001.0002	13.013E.01	13.011E.04	19.0001.0009	13.011E.09	13.011E.05	13.011E.15	13.001E.KN	13.002E.KN	13.003E.KN
	D40		13.013F.01	13.011F.04	19.0001.0011	13.011F.09	13.001G.05	13.001G.15	13.001F.KN	13.002F.KN	13.003F.KN
	D50		13.013G.01	13.011G.04	19.0001.0013	13.011H.09	13.001G.05	13.001G.15	13.001G.KN	13.002G.KN	13.003G.KN
	D63	19.0001.0003	13.013H.01	13.011H.04	19.0001.0015	13.011H.09	13.001J.05	13.001J.15	13.001H.KN	13.002H.KN	13.003H.KN
	D80		13.013J.01	13.011J.04	19.0001.0017	13.011J.09	13.001J.05	13.001J.15	13.001J.KN	13.002J.KN	13.003J.KN
	D100		13.013K.01	13.011K.04	19.0001.0001	13.011K.09	13.001L.05	13.001L.05	13.001K.KN	13.002K.KN	13.003K.KN
	D125		13.013L.01	13.011L.04	19.0001.0020	13.011K.09	13.001L.05	13.001L.05	13.001L.KN	13.002L.KN	13.003L.KN
	D160		13.013M.01	13.011M.04	19.0001.0021	13.011N.09	13.001N.05	13.011N.05	13.001M.KN	13.002M.KN	13.003M.KN
	D200		13.013N.01	13.011N.04	19.0001.0035	13.011N.09	13.001N.05	13.011N.05	13.001N.KN	13.002N.KN	13.003N.KN
Ilość sztuk w siłowniku											
z 1-stronnym tłoczyiskiem	2	1	2	2	2	1	-	1	-	-	
z 2-stronnym tłoczyiskiem	2	1	2	2	2	2	-	-	1	-	
typu TANDEM	2	2	4	4	2	1	2	-	-	1	

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę części zamiennej lub kompletu naprawczego, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.

Pierścień uszczelniający do siłownika SCN nr 19.0001.0015 1 szt.

* Występuje w siłownikach typu TANDEM